

#### メートルねじ 新JIS

様 々な分野で使われている最も一般的なねじです。ねじ山は60° で、サイズはミリ単位(メートル法)です。径(大きさ)とビッチ(ね じ山の間隔)の組み合わせで非常に多くの種類があります。

等級(正確には、『公差域クラス』と呼びます)が数字とアルファベットの組 み合わせでできています。具体的には以下の内容です。

#### ■おねじ(使うゲージは限界ねじリングゲージ)

公差位置[e·f·g·h]←小文字です。

#### ■めねじ(使うゲージは限界ねじプラグゲージ)

公差グレード[4·5·6·7·8] 公差位置[G·H] ←大文字です。

非常に複雑に感じますが、数種類の限られた組み合わせがほとんどです。

#### Limit gauges for metric screw threads

In the throad gauge system, the limit type is most common.

Thread of work piece is ensured by controlling the GO and NOT GO limit.

The year of limit though a gauge systems are broadly divided on the DO class and comentional JIS class.

There were two different types of convertional JIE gauges, one for inspection and one for work.

The SIO system is simpler and does not have two types.

М	20	×	1.5 —	6H	GPNP
Type of thread	Nominal size		Pitch	Class	Type of thread

# メートルねじ 旧JIS

ゲージには検査用と工作用の2種類がありますので、ご注文の際にはど ちらかをご指定ください。

詳しくは17ページをご覧ください。

# Limit gauges for metric screw threads Class I $\sim$ III

Metric threads conforming to the previous JIS also exist. Most metric threads conforming to the previous JIS are classified into Class 1, Class 2, and Class 3, although there are exceptions depending on size, Class 2 is ment commonly used. There are two gauges: one for inspection and one for ownst. Specify the gauge when

placing an order. For details about gauges, see page 17.

03



#### 管用平行ねじ G

用(くだよう)ねじとは、管、管用部品、流体(液体と気体の総称)爆発がよった。 体の総称)機器などの接続に使われるねじです。その なかで、メートルねじのようにストレート形状になっているもの を、管用平行ねじといいます。管用平行ねじは機械的な結合を するときに使われます。

等級は以下のようになっています。

■おねじ(限界ねじリングゲージ) A級又はB級 ■めねじ(限界ねじプラグゲージ) 等級の区別なし

限界ねじリングゲージの通り側GRはA級用とB級用で共通な ので、「GR A・B」と表記することもあります。ゲージには検査用

### Limit gauges for parallel pipe threads G

Fig. with parallel thread coming under the ISO standard, where the main purpose is liquids but a sight mechanical connection is not liquid to the sight mechanical connection is not liquid to the sight mechanical connection is not required, is inspected using parallel limit groups (G).

This incidents was from an pipe connections, plumbing parts and equipment to handle liquids.

- Of Searone class on thread plug gauges is unspecified, However there are two classes. A and 81 for thread ring gauges. The RR (ROI) is commonly used for the And 81 classes.
  Of and NOT CO of the ISO gauge system is made with same dimension for both inspection and working.
  Or of the ISO class gauge system, the thread gauge for check fitting of the thread ring again is the Oan AND TO ool limit type.
  ONew barjone wear check plug for NOT GO thread ring gauge.

#### 管用平行ねじ PF

の管用平行ねじ「G」は国際規格であるISOの管用ね じ規格と技術的内容が変わらないように作成された JIS規格です。一方、従来からJIS規格で規定していた内容を、今 は『附属書(規定)」として区別して載せています。それが「PF」で す。等級は以下のようになっています。

■おねじ(限界ねじリングゲージ) A級又はB級 ■めねじ(限界ねじプラグゲージ) A級又はB級

通り側GRやGPはA級用とB級用で共通です。 「GR A・B」や「GP A・B」と表記することもあります。 従来からの」「Sですから、検査用と工作用の区別があります。

#### Limit gauges for parallel pipe threads PF

The ISO standard has no specification for this Item. Parallel thread (PF) are used mainly for plumbing connections, that is, equipment involving

fluids:
There are two classes, A and B. There are also two types of gauges. One is for inspection end the other is for work. The GO gauges (both plug and ring) are commonly used for both A and B classes.





#### Limit gauges for unified screw threads

Limited search treats into thread defined by the Unified Treads buttered or Unified States in Unified threads consist of 6th threads. The diameter (size) and pitch (length threads consist of 6th threads). The diameter (size) and pitch (length breads because it is not in the same way at marks (threads). The diameter (size) and pitch (length breads) are fairly in threads and pitch (length breads) are fairly consistent or so 0.216 (inches are shown as No. 0 to No. 12 pitch refers to the number of threads) are french conference to a case thread with infect formed and unified inches (create pitch treads). Officer responsible in the same of threads) are caused and officer threads are unified inches of threads are unified inches of threads). Create threads are unified inches of threads are classified as follows:

Unified inheads enter length of the same of threads are classified as follows:

Male thread-Streams (limit thread) coarse (limit threads) are classified as follows:

Male thread-Streams (limit thread) coarse (limit threads) are classified as follows:

There are also two gauges for unified threads one for inspection and one for work.

標準ねじゲージ

ませんが、ゆる過ぎてもいけません。

の見本という位置づけでお使いください。 Standard thread gauges

こ直接はめあわせ、無理なくゲージが通り抜けなければいけ

A standard thread gauge is comprised of a precisely connected pair of thread ring gauges and thread plug gauges. Unlike the limit system gauge, it is a accurately manufactured gauge of his to the threads basic angle of I passes when the thread ring gauge and the thread plug gauge go through the thread of instructions.

#### ユニファイねじ

コ ニファイねじとはアメリカのねじ規格で、 インチ基準で決められたねじのことで す。メートルねじと同じように60°のねじ山です。径 (大きさ)とピッチ(ねじ山の間間)をインチで表記 するのですが、特徴があります。0.216インチまで の径をNo.0~No.12という配号で表記します。ま た、ピッチは山数と呼び、1インチ(25.4mm)あた りにねじ山が何山あるかを表します。

メートルねじやユニファイねじでは、ピッチ(山数) が狙いものを並目(なみめ)、細かいものを細目(さ いめ)と呼ぶのですが、このユニファイねじは並且 と細目で使う記号が違います。それが「UNC」と 「UNF」です。まとめると以下のようになります。

- ■UNC(unified coarse thread) = 並目 coarseとは粗いという意
- ■UNF(unified fine pitch thread) = 細目 fineとはここでは細かいという意

また、等級は以下のようになっています。

- ■おねじ(限界ねじリングゲージ) 3A(精)・2A(中)・1A(粗)
- ■めねじ(限界ねじプラグゲージ) 3B(精)・2B(中)・1B(粗)

ユニファイねじ用のゲージにも検査用と工作用の 区別があります。





#### Thread gauges of wear check for gauges

Thread gauges or Wear Check for gauges

Thread paying of wort rocks for gauges is to lest think thread gauges,

Thread paying of which the state by either of the following two methods.

Thread paying should be based by either of the following two methods.

It has callations be stated by either of the following two methods.

It has the state of the state of the following thread thread



●の方法は一定期間 检査を委託したゲージを使 えなくなってしまうデメリットがあります。また、検

限 界ねじゲージを検査するためのゲージで す。お持ちのねじゲージを検査するには、

②三針ゲージと測長機器、もしくはそれに代わる

摩耗点検用ねじゲージ

次のような方法が挙げられます。

測定機を用意し、自社で検査する。

査が終わって戻ってきたときに不合格と判定され た場合、そのゲージがいつから不合格になってい たのかさかのぼって肌べることが困難であり、不 合格になってからの品質管理に不安が生じてしま うことになります。

②の方法は、設備を備えても、すぐに誰でも正確な 検査ができるわけではなく慣れや修練を必要とし ます。

以上のようなお悩みを解決するため、「摩粍点検 用ねじゲージ」をご用意いただき、ねじゲージの管 理にお役立てください。このゲージをお使いいた だくことで、『好きなタイミングで』『誰でも』『簡単 な判定で』ゲージが摩耗していないかを調べるこ とができます。

限界ねじプラグゲージを検査する「摩耗点検用ね じリングゲージ」はIIS規格には無く、弊社で独自 に寸法設定をしております。

# DLCコーティング

D LC (ディーエルシー)コーティングとは、Diamond・Like Carbon (ダイヤモンド・ライク・カーボン)の略称です。ねじプラグゲージ のねじ部にこのコーティングを行うことで、硬度が高くなり、耐塵耗性能 が向上します。また腐食に対し強くなるという効果もあります。自動車部 品などで多く使われ、今大変注目されているコーティングです。

# DLC coating thread plug gauges

DLC is an acronym for Diamond-Like Carbon. Applying a DLC coating to the threads of the thread plug gauge increases resistance to wear and corrosion. This coating is commonly used in the production of vehicle parts and is being much focused on.







#### 管用テーパねじゲージ R

筒 用(くだよう)ねじの中で、ねじ部の耐密 性を目的とするねじです。GねじやPFね じのようにねじ部分がストレートではなく、卑に行 くほど細くなっている、または、手前側ほど広く なっているといったようなテーパー形状をしてい

この管用テーパねじも、国際規格であるISOの管 用テーパねじと技術的な内容が変わらないように 作成されたIISの規格です。

記号は「R」を使いますが、テーパめねじの場合は  $\lceil Rc 
floor$ という記号を使います。これを検査するゲージは、テーパねじプラグゲージですが、同様に $\lceil R 
floor$ c」を使います。テーパおねじは「R」を使い、これ を検査するテーバねじリングゲージにも「R」を使 います。

この他に、もう一種類あります。それは、管用平行 めねじ「Rp」というものです。"平行めねじ"なのですが、GねじやPFねじの規格ではなく、この管用 テーパねじの規格に載っています。管用平行めね じ「Rp」に対するゲージは、管用テーパねじプラ · グゲージ「R c 」を使います。平行めねじに対して、 テーパねじプラグで検査をする、という珍しい組 み合わせです。弊社では、Rp用としてご注文が あった場合は、ゲージもRpという刻字にしてお納



### Gauges for taper pipe threads R

Tipper threads specified by the ISO standard are used to achieve tightness against fluids at connecting thread barars. Taper thread gauges are used for inspection of this type of thread. Thread of most pieces and off are similar of indirectation but the gauging systems are different. It passes if the pales of the piece and off are similar to indirectation but the gauging systems are different. It passes if the pales of the end of the piec future is within the range of the length of the length of the notch of the gauge, Wayder difference situate below.

•For R thread gauge, the wear limit is specified
•For the R thread gauge, the thread ring gauge and thread plug gauge are independent and for the thread gauge, the cpg (CP) is used.



#### 管用テーパねじゲージ PT

のテーパねじとは違い、国際規格であるISOの管用テー ねじです。PFねじと同様に規格には『附属書1(規定)』として区別

PTの場合は、テーパめねじもテーパおねじも「PT」という記号を 使います。当然、テーパねじブラグゲージ、テーパねじリングゲージ も「PT」ですので、サイズのほかに、プラグゲージか、リングゲージ か、もしくはプラグリングセットなのか、一緒にお伝えください。

#### Gauges for taper pipe threads PT

The ISO 7/1 standard makes no specification although there is a IIS specification (document attached). This type of thread is for joining in plumbing and equipment handling fluids, etc., Where tight connections are required. Taper thread gauges for pipe thread (PT) are used for inspection.

### 管用テーパねじゲージ NPT

メリカ規格(ANSI)の管用テーパねじで、RやPTと メリカ規格(ANSI)の電カノー、、、このゲージには、 阿様、耐密性を目的としたねじです。このゲージには、 合否を判定する切欠き(Notch)が3か所あるのが特徴で す。詳しい使用方法は18ページをご参照ください。

## Gauges for taper pipe threads NPT

Gauge for Taper pipe thread gauge by American Standard (ANS) (Caution number and angle of thread ridge are different from R threads of 15 B 0253) features a three segmented notor (MAX, BAS/E, MIN) and passes when between MAX and MIN as shown in the diagram.



# NPTF 112-14 (L)

#### 管用テーパねじゲージ NPTF

れもアメリカ規格(ANSI)の官用ァーハ\*\*\*・、、 船舶、自動車、航空機等の燃料や油配管の結合に使 れもアメリカ規格(ANSI)の管用テーパねじです。 われます。シール材を使用しなくても充分な耐密性を得ること ができます。このNPTFねじゲージには、いくつかの種類があ ります。

#### ■手締めの部分を検査……

L1ねじプラグゲージ・L1ねじリングゲージ

■レンチ締めの部分を検査…… L3ねじプラグゲージ・L2ねじリングゲージ

NPTとは異なり、合否を判定する切欠きが2か所あります。

# Gauges for taper pipe threads NPTF

Although similar to the NPT, the taper pipe thread gauge by American Standard (ANSI) differs from the NOT thread gauge by having a two-segmented notch, and passes if it is between MAX and MIN. The typical gauge is L1 others are L2 and L3.

# 下穴テーパプラグゲージ

が出ているかを検査します。

テ ーパめねじの内径のテーパを検査するためのゲージです。ゲージの規格にはありませんが、弊社が独自に寸法を設定したもの

1/16テーパでできていますので、めねじの内径にあてがい、テーパー比

# Taper gauges for minor diameter

This gauge is used to test the minor diameter of tapered female threads. Because no standard for this gauge is provided, Soluthansya uses its own dimensions for this gauge. This gauge has been finished with a 17th taper, and is designed to closely follow the minor diameter of female threads to determine taper ratio accuracy.

6



#### 首長ねじプラグゲージ

常よりも深いねじ穴や、端面よりも奥まった箇所のねじ穴を検査するため (こ、ネック部を長くした特殊仕様です。お客様の仕様に合わせてお作りしま

## Thread plug gauges for deep holes

This special plug gauge features a long-neck thread, and is used to test deeper screw holes and screw holes remote from an edge. This type of gauge is available in various customized lengths.



#### 直角度付きねじゲージ

は じ穴が垂直にあいているか、または、おねじが垂直に切られているかを調べるためのゲージです。ゲージねじ部の軸に対する直角面が検査対象物の 端面にしっかりと接すれば、ねじは垂直に加工されていると証明できます。反対に、 直角面が斜めに当たってしまうと、ねじは傾いて加工されていることになります。

## Thread gauges for perpendicularity

This gauge is used to examine whether a screw hole is provided perpendicularly or male threads are finished perpendicularly. If the surface perpendicular to the axis of the thread portion cleasily contacts the end surface of the set lens, in Hindscate that threads have been machined properly (perpendicularly). On the other hand, a perpendicular surface that policyely contacts the end surface of the set then indicates impropely machined threads.



# 深さ測定 ケガキ線/切欠き付きねじプラグゲージ

■ じ穴の深さを測定するために、GPの持ち手側末端や、ネックに目印を付け おして検査するゲージです。ケガキ線は大まかな深さを測定します。ネックに加 工したケガキ線までゲージが入れば、決められた深さを満たしたものと判定できま す。切欠きは、深さに対する精度がある場合に使います。切欠きの間で止まれば、深 さに対する精度を潜たしていると判定できます。

### Thread plug gauges for length

This gauge adds a mark at the end of the screw head side or at the neck to measure the depth of a screw hold. The scribe late is used to measure approximate depth. If the gauge is inserted into the scribe line machined on the neck, it shows that the screw hole mere the sepcrified depth. The nection is used when accounts depth is required. If the gauge stops within the range of the nection, it inclinates that the screw hole is accounted by the scripe of the nection. It inclinates that the scribe hole is accounted by the scripe of the nection is used to the nection it inclinates that the scribe hole is accounted by the scripe of the nection. It is not the scripe of the nection is not a scripe of the nection in the scripe of the nection is not a scripe of the nection in the nection is not a scripe of the nection in the nection is not necessarily as the nection is not necessarily as the nection is necessarily as the necessarily as the



#### 同軸度付きねじゲージ

はと同軸加工された穴、もしくは軸の同軸を検査するためのゲージです。このなじゲージはなじ部と同軸部が精密な精度でできていますので、同軸部 がぶつからずに穴や軸に入っていけば、同軸であることの判定ができます。

# Thread gauges for concentricity

This gauge is used to examine a hole machined coaxially with a screw, or shaft concentricity. The threaded portion and the coaxial part of this gauge are precision made. Concentricity is confirmed if the coaxial part can be inserted into a hole (or shaft) without impedance.